



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

CNPJ 01.040.648/0001-54

INDICAÇÃO N.º 21/2025

**Senhor Presidente
Senhores Vereadores**

O Vereador, que a esta subscreve, na forma regimental, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossas Excelências, INDICAR, que através das Secretarias Competentes do Executivo Municipal, a necessidade urgente de realizar intervenções no terreno da Escola Municipal Professora Marlene Aguiar de Souza, localizada na sede deste Município, que vem apresentando acúmulo excessivo de águas pluviais, especialmente após períodos de chuva intensa.

Também é de extrema necessidade a construção de cobertura para a proteção dos alunos, do portão de entrada da escola até a área de acesso aos veículos.

Justificativa

Considerando os relatos da comunidade e a observação das condições estruturais da unidade escolar onde o terreno encontra-se com frequente acúmulo de águas pluviais, prejudicando o acesso e comprometendo a segurança de crianças, profissionais e familiares. Sendo necessária a realização de serviços de drenagem, nivelamento e/ou outras intervenções que visem uma solução ao problema.

Além disso, recomendo que a cobertura do corredor da escola seja estendida desde o portão de entrada até a área de parada de veículos, de forma a garantir mais proteção contra as intempéries climáticas durante a chegada e saída dos alunos, visando garantir acessibilidade e segurança adequadas.

Contamos com a atenção do Executivo Municipal para que essas melhorias sejam efetivadas com brevidade.

Plenário Vereador José Luchtemberg, da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste, PR, em 30 de junho de 2025.

CÂMARA DE VEREADORES

Av. Iguaçu, 98 - Centro
Nova Esperança do Sudoeste PR

Protocolo nº 1707/2025

Em: 06/07/2025

Wilson José Formaió
Nilson Jose Formaió
Vereador


Diretor

RANCISMARA NAZÁRIO
Diretora Geral
Portaria 05/2021